COBRE PANAMÁ

Reporte de Corrección, observación área de TMF, Antiguo Taller área 72.

Observación	Acción	Antes	Despues
Remoción de los restos de la tina de contención observada en el Área 72, antiguo Taller Trans-Plus.	**Se realiza la remoción de restos de metal, que presentaban riesgo de caída y corte.**		